



Deckschichten

Deckenschotter

Tragschicht Feldweg

GW-Stand aus DPH 4
497,77 mNN

Legende

Auffüllung	Kies	Mutterboden	org. Beimengung
Sand sandig	Schluff schluffig	tonig	

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
Sonderprobe	GW ▽ GW angebohrt	nass	schwach verwittert
Gestörte Probe	GW ▽ Änderung des WSP	halbfest	mäßig-stark verw.
Kernprobe	GW ▽ Ruhewasserstand	fest	dicht
Wasserprobe	SW ▽ Sickerwasser	weich	vollständig verw.
		klüftig	
		steif	

Auftraggeber:	Stadt Burgau
Bauvorhaben:	BG Frühlingsstraße, Limbach
Planart:	Geologischer Schnitt
Projekt-Nr.:	57792
Anlage:	2
Maßstab d.H.:	1:100
Maßstab d.L.:	-

bearbeitet	Datum	Zeichen	gezeichnet	Datum	Zeichen	geprüft	Datum	Zeichen
	20.02.2020	Schwarz		20.02.2020	Schwarz		Feb. 2020	Hetzel

Institut für Materialprüfung
Dr. Schellenberg Leipzig GmbH & Co. KG
Maximilianstraße 15, 89340 Leipzig
Tel. 08221/20733-0 Fax: 08221/20733-109